


Stopa pod nóżkę



Wykonanie:
Płaskownik metal., gwint M12,
malowane proszkowo

Montaż:
Wkręty samonawiercające się

Dla wykonania montażu automat należy podnieść na odpowiednią wysokość